

Oktober 2011

Stilladssektionens aftale med Arbejdstilsynet om:

Mærkning og kontrol af kombidæk

jf. aftaler fra mødet med Arbejdstilsynet den 12. februar 2002.

- Kombidæk mærkes hvert andet år i forbindelse med en visuel kontrol jf. nedenstående kontrolprocedure.
- Mærkningen startede i 2002.
- Mærkningen består af en farvekode og/eller et årstal, som af hensyn til slitage placeres på indersiden af kombidækket nær ved vederlaget.

Farvekoderne består af følgende farvekoder, der går igen hvert 4 år, jf. nedenstående:

2002	BLÅ	2011	RØD
2003	GUL	2012	GRØN
2004	GRØN	2013	GUL
2005	RØD	2014	BLÅ
2006	HVID	2015	RØD
2007	RØD	2016	GRØN
2008	GRØN	2017	GUL
2009	GUL	2018	BLÅ
2010	BLÅ		

Kontrol af finér på kombidæk

Skadetyper :

- Slitage på filmbelægning
- Lokal bortslidning af film
- Lokal afskrælning af finérlag
- Revner i film og finér
- Huller i plade
- Brud i plade

Kassations- eller reparationskriterierne er en kombination af ovenstående visuelle skader, antal, placering og størrelse.

Generelt er finérpladen kassabel når der er:

- Store huller i pladen
- Brud i pladen
- Gennemgående revner i pladen megen lokal afskrælning af finér
- Stor slitage på filmbelægning
- Undermål på pladen (længde- og breddemål)

Ved tvivl prøvebelastes på følgende måde:

- En last på 200 kg fordelt på 20 × 20 cm skal kunne bæres af pladen uden problemer
- Placering kan være overalt på pladen

NB: Ved manglende eller bortslidte mærkater, rekvireres nye hos producenten.